

## Medidor RLC HM8018



HZ19 Pinzas de medida SMD



HZ18 Cable de medida Kelvin



Precisa el aparato base HM8001-2 Funciones de medida: L, C, R,  $\Theta$ , D, |Z|

Precisión básica 0,2 %

5 frecuencias de medida: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 25 kHz

Resolución máxima: 0,001  $\Omega$ , 0,001 pF, 0,01  $\mu$ H

Medición en sistemas de 2 y de 4 polos, modos paralelo y serie

### Medidor RLC HM8018

Con 23° C, después de 30 minutos de calentamiento

Funciones y condiciones de medida	
Valores medibles:	R, L, C, Θ, Q/D,  Z
Modo de conmutación:	serie, paralelo
Modo de medida:	2 polos, 4 polos
Gamas de medida:	R: 0,001 Ω = 99,9 MΩ C: 0,001 pF = 99,9 mF L: 0,01 μH = 9999 H
	Q: 0,0001 - 99,9
	D: 0,0001 – 9,9999
	Θ: (-180,00°) - (+180,00°)
Grundgenauigkeit:	n 2 %

Grundgenauigkeit: 0,2%

Frecuencias de medida: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 25 kHz

Precisión en frecuencia: ± 100 ppm

(con excepción de 120 Hz: 120,2 Hz ± 100 ppm)

Tensión de medida:  $0.5 \text{ V}_{\text{ef}} \pm 10 \%$  (circuito abierto) Frecuencia de muestreo: 2 mediciones/segundo

Selección de la gama de medida: automático, manual Tensión de DC Bias:  $1 \text{ V} \pm 10 \text{ \%}$ 

Punto cero: Ajuste en circuito abierto y corto circuito

Precisión de las mediciones

con D<sub>1</sub>0,1 y Q<sub>2</sub>10: C:  $A_e = A_f \left[ 1 + C_\chi / C_{max} + C_{min} / C_\chi \right]$ L:  $A_e = A_f \left[ 1 + L_\chi / L_{max} + L_{min} / L_\chi \right]$ 

Z:  $A_e = A_f (1 + Z_x / Z_{max} + Z_{min} / Z_x)$ R:  $A_e = A_f (1 + R_x / R_{max} + R_{min} / R_x)$ 

con D≥0,1:  $A_e = \sqrt{1 + D_X^2}$ 

con los parámetros:  $C_X = \text{valor de medida}$ 

 $A_f = 0.2\%$  con f = 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz

el cálculo se obtiene del valor de medida

 $A_f = 0.3\%$  con f = 10 kHz $A_f = 0.5\%$  con f = 25 kHz

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Parámetros} & \textbf{Auto Rango} \\ \textbf{C}_{\text{max}} & 160 \, \mu\text{F/f} \\ \textbf{C}_{\text{min}} & 53 \, \text{pF/f} \\ \textbf{L}_{\text{max}} & 480 \, \text{H/f} \\ \textbf{Z}_{\text{max}}, \, \textbf{R}_{\text{max}} & 3 \, \text{M}\Omega \\ \textbf{Z}_{\text{min}}, \, \textbf{R}_{\text{min}} & 1 \, \text{m}\Omega \end{array}$ 

$$\begin{split} &\text{Precisión del factor de pérdida:} \quad D_e = \pm \frac{A_e}{100} \\ &\text{Precisión del factor de calidad:} \quad Q_e = \frac{Q_x^2 \cdot D_e}{1 \pm D_x \cdot D_e} \end{split}$$

Precisión del ángulo de fase:  $\Theta_e = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{A_e}{100}$ 

#### Indicación

Indicación LED de 7 segmentos y 5 posiciones, con antesigno

Modos de indicación:

Valor de medida Relación

Offset y del valor de referencia memorizado
Offset relativo

#### Vario

Las entradas quedan protegidas al cortocircuito y son brevemente resistentes a tensiones de hasta  $100V_{\rm DC}$  con una capacidad máxima de recepción de potencia de 1J.

Se puede memorizar 1 configuración completa de mandos.

Condiciones de funcionamiento: +10 °C ... 40 °C

Humedad relativa máxima: 80 %

Alimentación

(del HM8001): +5 V/300 mA

+5,2 V/50 mA-5,2 V/50 mA $\left(\sum = 2 \text{ W}\right)$ 

Caja (An x Al x Pr) (sin regleta de contacto posterior):  $135 \times 68 \times 228 \, \text{mm}$ 

Peso: aprox. 0,5 kg

Contenido del suministro: Medidor RLC HM8018, manual de instrucciones Accesorios opcionales: HZ18 Cable de medida Kelvin, HZ10S o HZ10R cable de medida en silicona

# www.hameg.com